

PRÜFBERICHT

Kneho-Lacke GmbH

2022-1293

Probennummer: 22-0120 Bezeichnung: Eiche lackiert

Probennummer: 22-0121 Bezeichnung: Fichte lackiert

Gitterschnittprüfung in Anlehnung an DIN EN ISO 2409:2013-06

AUFBAU:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Auftragsmenge
46913-0766	HYDRO-PRIMER UV-HÄRTEND	15-18 g/m ²
47913-1626	UV-WALZGRUND TRANSPARENT FÜR PARKETT	30-35 g/m ²
47413-1080	UV-WALZGRUND MATT	25-30 g/m ²
47913-0772	AC-WALZLACK ANTISCRATCH MATT GLANZ: 10 %, UV-HÄRTEND	8-10 g/m ²
47913-0772	AC-WALZLACK ANTISCRATCH MATT GLANZ: 10 %, UV-HÄRTEND	5-8 g/m ²

PRÜFMETHODE:

Die Gitterschnittprüfung wurde mit einem Mehrschneidengerät nach DIN EN ISO 2409:2013-06 durchgeführt, wobei zur Verschärfung der Prüfung anschließend ein Tesa-abriss erfolgte. Die Prüfung erfolgte mit 2mm Schneidenabstand.

ERGEBNIS:

Prüfmittel	Gitterschnitt	Gitterschnitt mit Tesaabriss
22-0120 Eiche	GT-0	GT-0
22-0121 Fichte	GT-1	GT-1

BEWERTUNG:

- 5 = Jedes Abplatzen, das nicht mehr als Gitterschnitt-Kennwert 4 eingestuft werden kann.
- 4 = Die Beschichtung ist längs der Schnitttränder in breiten Streifen abgeplatzt, und/oder einige Quadrate sind ganz oder teilweise abgeplatzt. Abgeplatzte Fläche größer als 35%, aber nicht größer als 65% der Gitterschnittfläche.
- 3 = Die Beschichtung ist längs der Schnitttränder teilweise oder ganz in breiten Streifen abgeplatzt, und/oder einige Quadrate sind teilweise oder ganz abgeplatzt. Abgeplatzte Fläche größer als 15%, aber nicht größer als 35% der Gitterschnittfläche.
- 2 = Die Beschichtung ist längs der Schnitttränder und/oder an den Schnittpunkten der Gitterlinien abgeplatzt. Abgeplatzte Fläche größer als 5%, aber nicht größer als 15% der Gitterschnittfläche.
- 1 = Ab den Schnittpunkten der Gitterlinien sind kleine Splitter der Beschichtung abgeplatzt. Abgeplatzte Fläche nicht größer als 5% der Gitterschnittfläche.
- 0 = Die Schnitttränder sind vollkommen glatt, keines der Quadrate des Gitters ist abgeplatzt
- = nicht geprüft